

リモコン外観図

ARC421A1



BRC937A505 (代替品)



ARC421A2



BRC937A506 (代替品)



機能差異詳細

お客様向けとして、機能差異説明書は代替リモコンに同梱していません。機能差異については取扱説明書の①～⑬項の欄外に簡単に記述してあります。

取扱説明書 項目番号	総称名	集約対象機種	(集約リモコン)		相違点の有無	相違内容	判断
			ARC421A1 ARC421A2	BRC937A505 BRC937A506			
	適用機種	F25ATRS F25ATSS					
送受信	ダイキンプォーマット	●	●	—			
	送信周波数[kHz]	33.3	33.3	—			
	受信周波数[kHz]	40	40	—			
快適湿度制御	⑥ 暖房(設定温度)[°C]	14-30	14-30	—			
*の機能差異は、機種F25ATRSに限定したARC421A1→BRC937A505への機能差異です。	⑥ 加湿暖房時のしつど設定	連続-40-50-60%	40-45-50%-連続	相違有り	使用範囲が制限される	OK 悪影響は無い	
	⑥ 冷房(設定温度)[°C]	18-32	18-32	—			
	⑥ 除湿冷房時のしつど設定	連続-40-50-60%	連続-50-55-60%	相違有り	使用範囲が制限される	OK 悪影響は無い	
	⑥ うる加湿(設定温度)	—	●	相違有り	ボタンが存在するが機能しない。単なる暖房運転になる	OK 無視され、悪影響は無い	
	⑥ うる加湿時のしつど設定	—	40-45-50%-連続	相違有り			
	⑥ さらに除湿(設定温度)	標準±3°C	標準-3~+1°C	相違有り	使用範囲が制限される	OK 悪影響は無い	
	⑥ さらに除湿時のしつど設定	連続-40-50-60%	連続-50-55-60%	相違有り	使用範囲が制限される	OK 悪影響は無い	
	⑧ 送風	●	空清	相違有り	送風モードが無くなる	OK 空清運転で代用できる	
	⑬ けつろ防止	●	●	—			
	快適気流制御	風ないス運転	—	—	—		
涼風ゆらぎ運転		—	—	—			
⑦ 立体風向		5段階設定	オートスイング	相違有り	★上下フラップは運転開始時必ずデフォルト位置になる。(前回運転時に止めた位置には止まらない) ★水平羽根、垂直羽根の概略の角度を示すリモコン表示はなくなりました。	OK 運転中にフラップを希望の位置に止めることはできる。空調機としての仕様は満足している	
⑦ 上下風向		5段階設定	オートスイング	相違有り			
⑦ 左右風向		5段階設定	オートスイング	相違有り			
⑦ 風量5段階設定		●	●	—			
⑦ 風量自動モード		●	●	—			
タイマー	時計機能	●	●	—			
	④ 時刻設定切タイマ	●	●	—			
	④ 時刻設定入タイマ	●	●	—			
	④ ワンタッチ切タイマー	●	●	—			
生活便利機能	⑫ 知っく情報表示	●	●	—			
	⑪ ナビ表示	—	●	相違有り	リモコンで設定可能であるが本体に機能がないため動作しない。	OK ナビは表示されない。悪影響は無い	
	ハイパワー運転	—	●	相違有り	リモコンで設定可能であるが本体に機能がないため動作しない。	OK 無視される。悪影響は無い	
	部屋干しランドリー	—	●	相違有り	ボタンが存在するが機能しない。前回モードで3時間きりタイマー運転になる。要注意	OK 単なるタイマー運転になる。悪影響は無い	
	しずかな運転	●	●	—			
	⑩ モニター入切	—	●(明暗切換)	相違有り			
	⑫ 本体表示切替	●(本体表示を設定温度-室内温度-屋外温度を切替える)	—	相違有り	★本体表示内容を切替えることはできなくなる	OK 屋外-室内温度は知っくボタンでリモコン側で見えるようになっているため問題なし	
	⑪ チャイルドロック	—	●	相違有り	機能が増えている	OK リモコン単独機能なので使用可能。機能アップになる	
健康清潔機能	⑧ 光クリーン	●	—	相違有り			
	⑧ 空清	—	●	相違有り	光クリーンボタンが無くなる	OK ボタン名称が空清に変わっただけ	
	⑧ 換気	—	●	相違有り	「換気」はリモコンで設定可能であるが本体に機能がないため動作しない。	OK 無視される。悪影響は無い	
	おそうじサイン	—	●	相違有り	ボタンが存在するが機能しない。	OK 無視される。悪影響は無い	
自動運転	フルオート運転	●	—	相違有り	フルオートボタンが無くなる	OK ボタン名称が「おまかせ」に変わっただけ	
	② おまかせ自動運転	—	●	相違有り			
	⑥ 温度設定範囲	標準±7	適温±5°C	相違有り	使用範囲が制限される	OK 悪影響は無い	
特殊モード	故障診断	●(3つボタン押し)	●(取消ボタン長押し)	相違有り	このリモコンでは故障診断できない	OK ユーザーが故障診断することは無い	
	試運転	●(3つボタン押し)	●(取消ボタン長押し)	相違有り			
	ホース長設定	—	●	相違有り	機能が増えている	OK 無視される。悪影響は無い	