

北

おすすめできません※

西

82.8%

82.8%

東

100%

南

※北面設置の発電電力量は50%程度と大きく低下するためおすすめできません。